



## INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA  
TECHNICZNA : **Przesunięcia wzoru tekstylnych wykładzin podłogowych**

NUMER : **IT 5/1/2015**

DATA WYDANIA : **20.05.2015r.**

Niniejsza Informacja Techniczna służy określeniu najczęściej spotykanych przesunięć wzoru tekstylnych wykładzin podłogowych w pasmach (zwojach). Została opracowana na podstawie wiedzy doświadczenia i praktyki posadzkarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy - organizacji Samorządu Gospodarczego.

Najczęściej spotykane przesunięcia wzoru to:

- przesunięcie wzdłużne (wzory nie zbiegają się w kierunku wzdłużnym pasma),
- przesunięcie lukowate w poprzek (wzory nie zbiegają się w kierunku poprzecznym),
- przesunięcie na ukos (wzory na obu krawędziach pasm nie leżą w stosunku do siebie pod kątem prostym),
- wydłużenie (motyw wzoru zmienia miejsce na długości pasm).

Przesunięcia wzorów do 0,35% zwykle można skorygować podczas układania, odpowiednio naciągając wykładzinę. W przypadku większych przesunięć wykładzinę należy reklamować.

W trakcie cięcia wykładzin podłogowych o niewielkich wzorach w kratkę występuje efekt zamka błyskawicznego, którego nie da się uniknąć nawet jeśli pracę wykonuje się z dużą starannością. Efekt zamka błyskawicznego powstały w obszarze spoin takich wykładzin nie może być traktowany jako błąd posadzkarza.

### Źródła:

- Wolski Z. Posadzkarz wykładzin podłogowych. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej. Warszawa: Profi-press sp. z o.o. 2015
- Remmert K., Heller J. i in.: Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger. (Podręcznik parkieciarza i posadzkarza). Hamburg: SN-Verlag Michael Steinert 2001